przypory

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			Zał. Nr 1.1
Objaśnienia O/I/1 - otwór geotechniczny S/I/1 - sonda SLVT W1 - wkop kontrolny I — I' - przekrój geotechniczny			Opinia geotechniczna zawierająca analizę stateczności zbocza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, określenie powierzchni poślizgu, przyczyny osuwana się stoku oraz propozycji odnośnie zabezpieczenia i stabilizacji
	Data	Nazwisko	Podpis	Mapa dokumentacyjna	Skala 1: 500
Opracował	12.2013	mgr M. Rak			