


BRM.0003.1373.2023



Dąbrowa Górnicza dnia 14.03.2023 r.

S. P. Heydler

Jerzy Reszke

INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: podtopienia Aleja Za Remizą



W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przesyłam notatkę z wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie przy ulicy Aleja Za Remizą. Podczas wizji stwierdzono naruszenie stosunków wodnych. W związku z tym występuję o:

1. Uporządkowanie rowów melioracyjnych i przydrożnych wzdłuż ulicy Aleja za Remizą.
2. Przywrócenie przepustów pod jezdnią i przywrócenie systemu odprowadzania wody przed budową nowych domów.
3. Wyjasnienie kto wydał pozwolenia na podniesienie terenu o 1, 0 do 1,5 m w stosunku do pierwotnego stanu przed budową.
4. Ujęcie w planach w WPF i w budżecie miasta dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Aleja Za Remizą do ul. Szałasowizna.
5. Przeprowadzenie wyceny strat poniesionych przez mieszkańców na skutek podtopień i sposobu wypłaty odszkodowań.

Według oceny Wód Polskich nastąpiło naruszenie stosunków wodnych i należy doprowadzić je do stanu pierwotnego na podstawie art. 234 Ustawy Prawo wodne. Organem odpowiedzialnym jest Prezydent Miasta, Notatka w załączeniu.

Jerzy Reszke



Notatka służbowa

spisana w dniu 17.11.2022 r. w m. Dąbrowa Górnicza.

Przed przystąpieniem do przedmiotowej wizji terenowej przedstawiciele PGW Wody Polskie na podstawie ogólnodostępnych map ustalili, iż teren obecnie postępującej zabudowy (w rejonie ulicy Za Remizą) w przeszłości został zmeliorowany co najmniej siecią rowów melioracyjnych.

Ustalenia podczas wizji:

W wyniku przekształcenia dawnych użytków rolnych w grunty budowlane obecni właściciele prywatni działek i inwestorzy dokonywali i dokonują podwyższenia terenu poprzez nadsypywanie go materiałem różnego pochodzenia (co wywołuje dodatkowe obawy mieszkańców uczestniczących w wizji). Przedmiotowe działania doprowadziły do zasypywania sieci rowów melioracyjnych, czego skutkiem jest podwyższenie poziomu wód gruntowych i brak odpływu wód z posesji prywatnych, m.in. należących do Mieszkańców uczestniczących w wizji.

Wg. informacji uzyskanych w trakcie wizji podczas ulewnych opadów deszczu, posesje Zainteresowanych wskutek braku odpływu są zalewane wodami opadowymi z terenów położonych powyżej. Reasumując: mając na uwadze zapisy artykułu 234 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2021.2233 z późn. zm.) dotyczący zakazu zmiany stanu wody i odprowadzania wody właściwym organem w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

Dodatkowo po zakończeniu przedmiotowej wizji przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Olkuszu wraz z uczestniczącym w wizji Panem Radnym Jerzym Reszke udali się w rejon przepustu pod drogą DK 94 w rejonie ulicy Oddziału AK Ordona 176. Pan Radny poinformował, iż podczas intensywnych opadów deszczu woda z przepustu pod drogą przelewa się przez nie mający ujścia krótki odcinek rowu drogowego i płynąc nieutrzymywaną pozostałością rowu wzdłuż drogi zalewa sąsiadujące z drogą posesje.

Przedmiotowa sytuacja podobnie jak powyżej powoduje zmianę kierunku spływu wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Załącznik do niniejszej notatki stanowi lista obecności.

Notatkę sporządził: Gabriela Pięta

DYREKTOR

Stefan Mojżeszek